

USB/MQA デコーダーファームウェア アップデートマニュアル

使用機材

Windows パソコン (USB2.0 ポート内蔵)
USB ケーブル

- 充電専用ケーブルは使用できません。必ずデータ転送に対応した USB ケーブルをご用意ください。

対応 OS


Windows 8 (32bit 版 64bit 版)
Windows 8.1 (32bit 版 64bit 版)
Windows 10 (32bit 版、64bit 版)
2020 年 4 月現在

準備

ファームウェア アップデートを行うには、USB ケーブルが必要です。市販の USB ケーブルをご用意ください。

USB/MQA デコーダーファームウェアのアップデート

- 1 本機の電源をオンにする。
- 2 入カソースを USB にする。
操作方法は、本機の取扱説明書の「入カソースを切り換える」をご覧ください。
- 3 USB ケーブルでパソコンと本機を接続する。
接続例 (本体の図は K-01XD)



- 4 USBMQA_vxxxxxx_updater.exe をダブルクリックする。

- 5 「Connect」 ボタンをクリックする。



- 6 「Download」 ボタンをクリックして、アップデートを開始する。



- 7 「Succeeded」と表示されたら、本機の電源ボタン (POWER) を押して電源をオフにし、本機の USB 端子 (USB) から USB ケーブルを取り外す。



- 8 本機の電源をオフにする。

Microsoft and Windows are either registered trademarks or trademarks of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries.

その他、記載されている会社名、製品名は各社の商標または登録商標です。

0420 MA-3117A